

## EFLORESCENCIA Y MOTEADO

Aparición en la superficie de la película de pintura de manchas blanca, producto de sales que se depositan en la superficie.

### Causas:

- Deterioro de una superficie adecuadamente preparada, a la que previamente se le removi6 la totalidad de la eflorescencia.
- Exceso de evaporaci6n en los muros de mampostería con incidencia de la misma humedad.

### Posibles soluciones:

- Si el exceso de humedad es la causa se debe solucionar el origen de la misma reparando techos, fisuras en la mampostería, goteras chorreos etc.
- Remueva la eflorescencia y todo el material desprendido con cepillo de acero, espátuleo, lavado a presi6n, etc.
- Luego aplique un sellador en base acrílica o al solvente, una vez seco se aplicará un acabado de buena calidad y formulada para exteriores.

La informaci6n suministrada es una guiá de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares SUR QUIMICA s.a se reserva el derecho de modificar dicha informaci6n en el momento que considere pertinente.

