

## INCOMPATIBILIDAD DE PINTURA


La pérdida de adherencia donde existen muchas capas viejas de pintura alquídica o pintura de base aceite que reciben una nueva capa de acabado látex.

### Causas:

- La pintura látex se despegaba de la pintura alquídica.

### Posibles soluciones:

- Repinte utilizando una nueva capa de alquídica o de pintura de base aceite. Es suficiente pasar un sellador que sirva de enlace entre la superficie de pintura de aceite y el acabado de pintura látex.
- Otra opción, cuando la superficie no es muy vieja, es lijarla, para luego pasar el acabado de pintura látex.



La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares SUR QUIMICA s.a se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.