

## CRAQUELADO DE LA PELICULA

Es la ruptura de una película de pintura seca a través de una capa, la cual puede guiar al deterioro total de la pintura. Usualmente el problema se mani-fiesta como delgadas líneas con punto de ruptura y posteriormente pueden aparecer como escamas de pintura.

### Causas:

- Uso de pinturas de baja calidad.
- Pinturas con baja adherencia y poca flexibilidad.
- Mala preparación de la superficie, especialmente cuando la pintura se aplicó directamente sobre el sustrato.
- Las aplicaciones bajo condiciones climáticas de viento o frío pueden provocar que la pintura látex seque demasiado rápido.

### Posibles soluciones:

- Es posible reparar el craquelado removiendo la película desprendida o escamada por medio de espátulas, cepillo de acero, lijado y posteriormente sellando las superficies que queden expuestas y luego repintando.
- Si el craquelado atraviesa la película y llega hasta el sustrato, remueva toda la pintura con espátula, lija o pistola de calor, selle la superficie y aplique una pintura látex formulada para exterior y de buena calidad.

La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares SUR QUIMICA s.a se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.

